

Bitstream Ethernet: temporanea anomalia relativa al supporto del PPPoA

6 Febbraio 2017

Si informano gli Operatori che a causa di un'anomalia sui DSLAM Huawei modello MA5616 (cfr. copertura geografica Bitstream Ethernet con DSLAM Huawei zaino da armadio), non è garantito il funzionamento del PPPoA sulle VLAN Single Tag N:1. Il ripristino del funzionamento dell'autosensing PPPoA/PPPoE è previsto entro giugno 2017.